

## INSTRUÇÕES E CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DA LINHA MODA

Os símbolos de cuidados para a conservação de artigos têxteis encontram-se na NBR NM ISO 3758:2013 da ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas.

### 100% Algodão



Temperatura máxima de lavagem 40°C - Processo normal



Não alvejar



Possível secagem em tambor - Temperatura baixa; temperatura de exaustão máxima 60°C



Secagem em varal à sombra



Temperatura máxima da base do ferro de 150°C



Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F - Processo normal

### Citstretch 98% Algodão + 2% Elastano



Temperatura máxima de lavagem 30°C - Processo Suave



Não alvejar



Possível secagem em tambor - Temperatura baixa; temperatura de exaustão máxima 60°C



Secagem em varal à sombra



Temperatura máxima da base do ferro de 150°C



Não limpar a seco

### Instruções Técnicas

#### Recomendações e procedimentos para lavar, secar e passar.

- Utilizar sabão ou detergente neutro, sem alvejante ótico e que não deixem resíduos que afetem os corantes utilizados;
- Temperatura de lavagem inferior a 40 graus centígrados nos artigos de composição 100% algodão;
- Não utilizar produtos oxidantes, como os que contêm cloro, nem alvejantes óticos, permitido apenas nos tecidos brancos;
- Secar após enxágue, assegurando a inexistência de detergentes ou pH alcalino nas peças lavadas (no caso de lavagem caseira, após o procedimento, indicado secar à sombra);
- Utilizar temperaturas inferiores a 150 graus centígrados nos processos de secagem com ferro de passar;
- Evitar o uso de produtos alcalinos, enzimas, resinas e amaciadores que possam causar danos aos tecidos;
- Conservar os tecidos protegidos da umidade e da luz;
- Não misturar tecidos tintos com tecidos brancos;
- Para CITSTRETCH: Não lavar a seco;
- Não utilizar solventes clorados sobre os mesmos;
- Para secagem em tambor rotativo, a temperatura máxima é de 60 graus centígrados.