


# INSTRUÇÕES E CUIDADOS PARA CONSERVAÇÃO DA LINHA PROFISSIONAL

Os símbolos de cuidados para a conservação de artigos têxteis encontram-se na NBR NM ISO 3758:2013 da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

## 100% ALGODÃO E MISTOS 67% POLIÉSTER x 33% ALGODÃO




Temperatura máxima de lavagem 60°C -  
Processo normal



Não alvejar



Possível secagem em tambor - Temperatura baixa;  
temperatura de exaustão máxima 60°C



Secagem em varal à sombra



Temperatura máxima da base do ferro de 150°C



Limpeza a seco profissional com tetracloroetileno e  
todos os solventes listados para o símbolo F -  
Processo normal

Mesmo utilizando corantes com eficiente performance de solidez, não aconselhamos a utilização de produtos que contenham cloro na lavagem.